

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniørhonorar og tilsyn 1.000.000 kr. Arkitekt-honorar 1.000.000 kr.

ad 70.04. **Opførelse af administrationsbygning til brug for udenrigsministeriet på Asiatisk Plads** 53.900.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 33 5/11 75. IGANGSÆTTELSE: 1976. FÆRDIGGØRELSE: 1979.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977 (226)	161.524	
Totaludgift pr. januar 1978 (235)	165.885	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	78.200	52.500
Apr.-dec. 1978	57.400	59.485
1979	53.900	53.900

ANDRE BEMÆRKNINGER: Budgetteringen er foretaget på grundlag af den nu foreliggende tidsplan.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder i perioden 1979-1983.

Mill. kr.	Anslået totaludgift	Restudgift pr. 1/1 1979	F-år 1979	Forbrug			Restudgifter ultimo 1983	Ønsket 1983
				BO 1 1980	BO 2 1981	BO 3 1982		
20.02.70.01. Administrationsbygninger, slotte og haver:								
02. Kontor- og mandskabslokaler, materiale og garagerum m. v., Marienborg	1,8	1,1	1,1	-	-	-	-	-
03. Automatisk telefoncentral i administrationsbygning Holbergsgade 23	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-
04. Automatisk telefoncentral Amaliegade 13 ...	0,7	0,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Marmorbroens restaurering	15,4	6,5	3,2	2,7	0,6	-	-	-
17. Restaurering af Koldinghus	20,1	16,7	1,2	1,6	1,7	1,6	9,0	1,6
19. Restaurering og pilotering af Chr. VII's palæ, Amalienborg	22,1	14,0	1,6	1,9	2,5	2,4	3,9	1,7
26. Istandsættelser af pavilloner ved Marmorbroen	2,5	2,5	-	-	0,5	2,0	-	-
27. Uvendig istandsættelse af Eremitagen	5,5	5,5	1,0	1,5	1,5	1,0	-	0,5
29. Istandsættelse af Christiansborg slotskirkes tag	3,0	3,0	1,2	1,5	0,3	-	-	-