

dig ordning, hvorefter en ejer eller bruger af et oliefy, der over for skorstensfejermesteren eller hans svend erklærer, at have en aftale med en servicevirksomhed om periodisk eftersyn af fyret, fritages for den foreskrevne kontrolmåling.

Med henblik på indførelsen af en permanent ordning ville ministeriet forhandle med de berørte organisationer om indførelse af en ordning, hvorefter husejeren skulle kunne vælge mellem enten kontrolmåling foretaget af et anerkendt servicefirma eller kontrolmåling foretaget af en skorstensfejer.

På grund af den forsinkede igangsættelse af den midlertidige kontrolordning er der endnu ikke foretaget en gennemgang af samtlige mindre oliefy, og der foreligger derfor ikke noget landsomfattende erfaringsmateriale. Af oplysninger indhentet fra enkelte skorstensfejerdistrikter fremgår, at ca. 55 pct. af oliefysejerne ikke ønskede at få foretaget kontrolmåling af skorstensfejeren. Det fremgår endvidere, at ca. 65 pct. af de kontrollerede fyr ikke fungerede tilfredsstillende.

Det foreliggende forslag indeholder – udover den nugældende hjemmel – til at kræve obligatoriske kontrolmålinger – tillige en hjemmel til at fastsætte regler om justering og rensning af varme anlæg.

Forslagets fremsættelse skal ses på baggrund af, at olieforsyningsituationen gør det bydende nødvendigt, at der hurtigst muligt sikres de energibesparelser, der kan opnås ved en justering af varme anlæggene. Det er i den nuværende situation ikke forsvarligt at afvente, at der indhøstes erfaringer med hensyn til, om de økonomiske fordele i sig selv vil være tilstrækkeligt incitament for ejerne til at få foretaget de fornødne justeringer.

Den obligatoriske kontrolmåling foreslås nu suppleret med et krav om, at der skal foretages en justering og rensning af oliefyingsanlægget, såfremt kontrolmålingen viser, at fyrets driftstilstand er utilfredsstillende. Et sådant krav får imidlertid kun betydning for de ejere, der efter at være gjort opmærksomme på, at deres fyr har behov for justering eller rensning alligevel undlader at bringe fyret i tilfredsstillende driftstilstand.

Under den nuværende midlertidige ordning skal

ejeren stadig have mulighed for at blive fritaget for skorstensfejeren kontrolmåling, hvis han har en aftale med en servicevirksomhed om periodisk eftersyn af fyret.

Boligministeriet arbejder fortsat på at indføre en permanent kontrolordning fra 1980, hvorefter anerkendte servicefirmaers kontrol indgår på linie med skorstensfejeren. Forslaget medfører således ikke ændringer heri – bortset fra at de nødvendige justeringer m. v. nu gøres obligatoriske.

For at sikre at den tilsigtede energibesparelse opnås, er det nødvendigt, at der efterfølgende foretages kontrol med, at der foretages de fornødne justeringer m. v. Denne kontrol vil blive tilrettelagt i samarbejde med kommunerne, skorstensfejerne og oliefyrservicebranchen, og vil blive udformet således, at den vil blive så smidig at administrere som muligt.

Da lovforslaget indgår som en bestanddel af byggeloven, følger det heraf, at overtrædelser – herunder undladelse af at foretage påkrævet justering af et oliefy – i princippet er undergivet byggelovens almindelige sanktionssystem. Lovliggørelse kan således i givet fald gennemtvinges og overtrædelser er omfattet af lovens bestemmelser om bødestraf.

Det er imidlertid hensigten, at søge ordningen administreret således, at disse bestemmelser kun anvendes i undtagelsestilfælde. En ejer, der undlader at foretage justering, vil derfor i første omgang modtage en henstilling om at efterkomme kravet om justering, og en egentlig retsforfølgning med deraf følgende bødestraf vil således være den sidste udvej.

Forslaget forventes ikke at få væsentlige administrative konsekvenser for den statslige administration.

For den kommunale administration vil forslaget medføre et merarbejde i forbindelse med gennemførelsen af kontrol med, at kravet om justering m. v. efterkommes.

I forbindelse med ordningens iværksættelse agtes anvendt 750.000 kr. til oplysning om ordningen. Herudover får forslaget ikke statsfinansielle konsekvenser.