

MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER

Den 5. oktober 1981

I skrivelse af 24. september 1981 (bilag 16.131) har finansudvalget stillet mig nedennævnte spørgsmål nr. 3-4-5 i tilknytning til forslag til finansloven for finansåret 1982 § 16.03.06. Kystinspektoret.

Spørgsmål 3:

Idet henvises til anmærkninger II side 580 ad driftsudgiftskonto 22.01. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder og 22.02. Ekstraordinære reparations- og vedligeholdelsesarbejder ønskes oplyst, dels hvilke ekstraordinære istandsættelser af kystsikringsanlæg der er tale om, dels hvilke oprensingsarbejder der er indregnet i det i bemærkningerne angivne beløb på 2.650.000 kr. For så vidt der i de omhandlede arbejder indgår forsøg, bedes de hidtidige resultater heraf meddelt udvalget.

Svar:

Ad driftsudgiftskonto 22.02. Ekstraordinære reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Den ansøgte bevilling, 850.000 kr., agtes anvendt til hovedistandsættelse af statens kystsikringsanlæg, bestående af 11. stk. høfder, på halvøen Skallingens sydvestkyst mellem Blåvand og Øster Oksby. Hovedistandsættelsen, som er planlagt udført over 3 år, er påbegyndt i 1981 og kalkuleredes i prisniveau 1. januar 1980 til 2,4 mill. kr., fordelt med lige store beløb i de 3 udførelsesår.

Med ajourføring for indtrufne pris- og lønstigninger andrager udgiften i finansåret 1982 850.000 kr. beregnet i det for dette finansår gældende prisniveau 1. januar 1981.

Ad driftsudgiftskonto 22.01. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Kystinspektoret kontrollerer og vedligeholder vanddybden i en række uddybede sejlrender, der er almindeligt gennemsejlingsfarvand. Sejlrenderne er følgende: Sælhundeholm Løb, løbet over Løgstør Grunde, Bejstrup Løb, Marbjerg Løb og Draget, alle i Limfjorden, samt den gravede rende i Drogden, Nyt Løb og Hestehoveddyb i Grønsund samt Bøgestrømmen (mellem Nyord og Sjælland).

I nogle af disse sejlrender må påregnes hyppige, sædvanligvis årlige, oprensingsarbejder, mens der i andre af sejlrenderne kun sjældent er behov for oprensning. Omfanget af oprensingsarbejderne vil endvidere variere en del i de enkelte år afhængigt af vejrforholdene, således at der i år med urolige vejrforhold må påregnes større tilsandinger end i år med mere moderate vejrforhold.

Der er ikke i de angivne beløb indeholdt udgifter til forsøg.

Spørgsmål 4:

Idet også henvises til konto 20.70.01. og 70.02. udbedes en redegørelse for, hvad man hidtil har foretaget sig med hensyn til de voldsomme nedbrydninger på Jyllands vestkyst i 1980-81, og hvad man agter at gøre for at imødegå nye nedbrydninger. Tillige udbedes en redegørelse for planerne for en ændret lovgivning på kystsikringsområdet.

Svar: