

[Energiministeren]

onsbestemmelser, hvor der er stillet en række restriktive krav til frisklufttilførsel og til aftræksystemets udførelse.

Specielt skal det fremhæves, at gasvandvarmere uden aftræk, som har været årsag til forgiftningsulykker i bygas- og F-gasinstallationer, ikke længere må etableres. Disse apparater må heller ikke konverteres til naturgas.

Kun autoriserede VVS-installatører må udføre gasinstallationer, og de senere års intensive efteruddannelse på naturgasområdet for såvel VVS-installatører som deres svende skulle sikre, at alle gasforbrugende apparater bliver indreguleret i henhold til Danmarks Gasmateriel Prøvnings godkendelsesvilkår, så overfyring undgås.

Som en af de vigtigste sikkerhedsbestemmelser i Gasreglementet er der fastsat krav om, at naturgasselskaberne kontrollerer alle gasinstallationer i forbindelse med ibrugtagningen, hvilket skulle give forbrugerne en betryggende garanti imod risikoen for gasulykker.

Gasreglementets sikkerhedsbestemmelser for gasinstallationer i drift er især koncentreret om de installationstyper, hvor risikoen for kulilte dannelse er størst som følge af manglende vedligeholdelse. Således er forbrugere med gasvandvarmere og kombivandvarmere med åbent forbrændingskammer pålagt, at apparaterne mindst én gang om året skal efterses og renses af en autoriseret VVS-installatør.

Gasreglementet pålægger endvidere naturgasselskaberne at udarbejde et kontrolprogram for stikprøvevis eftersyn af den sikkerhedstekniske tilstand af gasinstallationer i drift.

Det er imidlertid af afgørende betydning for behovet for sådanne tilsyn, om forbrugeren har indgået en serviceaftale om regelmæssig vedligeholdelse af anlægget. I øjeblikket foretager Danmarks Gasmateriel Prøvning en vurdering af, om der er behov for at udvide Gasreglementets påbud om årlige eftersyn af gasvandvarmere m.v., så påbuddet kommer til at omfatte alle former for naturgasfyrede opvarmningsanlæg. Et sådant krav vil i givet fald primært blive indført af hensyn til de sikkerhedstekniske forhold, men vil dog samtidig tilgodese forbrugeren egen interesse i en korrekt, energiøkonomisk funktion af anlægget.

Jeg kan afslutningsvis nævne, at der ikke er sket kulilteulykker i forbindelse med de nye naturgasinstallationer. Det må lægges til grund, at sikkerhedsbestemmelserne i Gasreglementet tager højde for de potentielle risici for forbrugerne, som brugen af naturgas indebærer. Jeg kan tilføje, at naturgasselskaberne netop har indledt et formaliseret samarbejde under medvirken af Danmarks Gasmateriel Prøvning og arbejdstilsynet, der har til formål løbende at overveje initiativer til opretholdelse og forbedring af kvaliteten og sikkerheden i det samlede gasforsynings-system.

På denne baggrund finder jeg ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for at pålægge naturgasselskaberne at gennemføre tvungne driftseftersyn af gasinstallationerne, ud over hvad der allerede kræves efter Gasreglementet.

Spm. nr. S 577

Til *industriministeren* (24/1 85) af:

Maisted (FD):

»Vil ministeren redegøre for grunden til, at det offentlige først den 20. januar 1985 ved det offentlige repræsentant – nationalbankdirektøren – klart og utvetydigt gav til kende, at indskydernes penge i Kronebanken var sikrede?«

Begrundelse

Spørgeren henviser til et læserbrev af Haagen Pedersen, Kronebanken, i Børsen den 24. januar 1985 og Sjællands Tidendes artikel fredag den 18. januar 1985 om indskydernes risiko ved betalingsstandsning.

Sidstnævnte artikel var forelagt nationalbankdirektøren, før den blev offentliggjort. Resultatet af denne artikel var en yderligere undergravning af Kronebankens eksistensgrundlag, idet der under tumultagtige scener blev foretaget kolossale udtræk af indskydernes penge.

Svar (1/2 85):

Industriministeren (Stetter):

Allerede i den pressemeddelelse, som tilsynet med banker og sparekasser udsendte den 18. december 1984, blev der givet klar garanti til indskyderne. Det udtaltes nemlig: