

§ 6, stk. 1, Skibsførere, navigations- og maskinofficerer skal have sønæringsbevis eller uddannelse i overensstemmelse med neden-

stående skemaer. Hvor flere kvalifikationsmuligheder er anført, fastsætter Søfartsstyrelsen kvalifikationskravet.

Skibsførere og navigationsofficerer

Skibe under 200 tons i kystfart

Tons	Skibsfører	Styrmand
20-99	Kystskipper	Styrmand af 4. grad/duelighedsbevis i sejlads
100-199	Kystskipper	Styrmand af 4. grad/bedstemand

Skibe under 200 tons uden for kystfart samt skibe på 200 tons og derover, uanset fartsområde

Tons	Skibsfører	Overstyrmand	Øvrige styrmænd
20-799	Sætteskipper	Styrmand af 3. grad	
800-1599	Skibsfører	Styrmand af 2. grad	Styrmand af 2./3. grad
1600 og derover	Skibsfører	Styrmand af 1. grad	Styrmand af 2. grad

Maskinofficerer

Fremdrivningseffekt (kW)	Maskinchef / Enemaskinmester	1. maskinmester	Øvrige maskinmestre
100-599	Duelighedsbevis i motorpasning		
600-749	Duelighedsbevis i motorpasning/maskinpasser/skibsmaskinist		
750-1499	Skibsmaskinmester af 2. grad	Skibsmaskinmester af 3. grad/skibsmaskinist	
1500-2999	Skibsmaskinmester af 1. grad	Skibsmaskinmester af 2. grad	Skibsmaskinmester af 2./3. grad
3000 og derover	Skibsmaskinchef	Skibsmaskinmester af 1. grad	