

ad 70.01.84. Sprinkling af URG 3.064.200

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 1985.
Igangsættelse: 1985
Færdiggørelse: 1990

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1988 (indeks 520)		29.616,1
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		30.326,3
Byggeri og anlæg		24.796,8
Teknikerhonorarer m.v.		5.529,5

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo 1986	9.718,5	6.170,5
1987	6.570,0	6.070,1
1988	9.613,4	14.078,7
1989	3.064,2	3.064,2
1990	942,8	942,8

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:

Ingeniør: 4.095,9
Arkitekt: 1.433,6

Driftsmæssige konsekvenser:

30.000 kr. pr. år

Andre bemærkninger:

Myndighedskrav vedr. opdatering af brandsikringsforanstaltninger, udskiftning af loftsplader i betydeligt omfang i udenrigsterminalens kontorføj som følge af arbejdsmiljømæssige krav i forbindelse med asbestcement ved udførelse af sprinklerinstallationer samt sanering af el-installationer over loftsplader.