

ad 27. Eremitagen. Udvendig istandsættelse af sandstenspartier, 1., 2., og 3. etape 4.200.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 458 30/5 79, Akt 485 27/6 80, Akt 150 12/3 86.

Igangsættelse: 1979.

Færdiggørelse: 1990.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift gennemsnitlig budgetteringsniveau for 1988		20.727
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		21.483
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult. 1987	9.593	11.183
1988	1.200	1.300
1989	4.200	4.150
1990	4.800	4.850

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar 920.000 kr. Ingeniørhonorar og opmåling 511.000 kr. Billedhuggerhonorar 1.022.000 kr. Konsulenter 100.000 kr. Reproduktioner, rejser m.v. 258.000 kr.

Andre bemærkninger: Efter færdiggørelse af sandstensrestaureringerne i 1991 vil der blive iværksat øvrige restaureringsarbejder på slottet herunder fornyelse af zinkfigurer og øvrige metaldekorationer på slottets tage, nyt kobbertag og genetablering af bastionsanlægget. De pågældende arbejder er på nuværende tidspunkt endnu ikke projekteret og kalkuleret.