

Overheadtillægget svarer til 125 pct. af lønudgifterne.

Ad § 16.20.03. Kystinspektoratet m.m.

Spørgsmål :

5) »Der ønskes oplyst, hvorledes personaleforbruget i Kystinspektoratet er i forhold til de konkrete arbejder, Kystinspektoratet udfører og igangsætter.«

Svar:

Kystinspektoratet har i finansåret 1988 anvendt 108,93 årsværk.

Fordelingen har været således:

Sagsadministration	3,00
Vedligeholdelse kystsikring	42,30
Vedligeholdelse sejlløb	1,70
Anlæg kystsikring	16,60
Vedligeholdelse Rømdæmningen	15,90
Indsamling, bearbejdning og vedligeholdelse af basisviden	14,50
Administration	14,93

Ad § 16.20.03.70.01. Diger, kystsikring m.v. på Jyllands vestkyst.

Spørgsmål :

6) »På side 512 i anmærkninger II er angivet udgifter til stabilisering af skrænt ved administrationsbygning på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 200.000 kr. Der ønskes oplyst, hvad dette projekt går ud på.«

Svar:

I eftersommeren 1988 – under meget kraftige regnskyl – skete der er større overfladeskred i skrænten foran Kystinspektoratets nye administrationsbygning. Under byggeriet havde der flere gange været problemer med skræntens stabilitet, og der var opstået flere mindre overfladeskred.

Umiddelbart efter det seneste skred afholdtes et møde med byggeriets rådgivende teknikere. På mødet besluttedes det, at skrænten skulle retableres snarest, og at spørgsmålet om ansvar/betaling måtte afklares senere. Endvidere besluttedes det forud for udbedringsarbejdet at lade en uvildig geoteknisk ekspert foretage en undersøgelse og udarbejde en rapport.

Parterne enedes om at lade Geoteknisk Institut, Århus, udarbejde denne rapport. I en foreløbig redegørelse udtrykkes tvivl om skråningens og dermed bygningens totalstabilitet. I den afsluttende rapport er der i samråd med byggeriets teknikere opstillet beregningsforudsætninger for beregning af bygningernes totalstabilitet, og denne beregning er udført på grundlag af en opmåling ved landinspektør af skrænten.

Beregningen viste, at skræntens og bygningens totalstabilitet er utilfredsstillende og ikke opfylder normernes krav til sikkerhed.

Da skaden på skrænten opstod i efteråret 1988, accepterede Kystinspektoratet at afholde udgifterne forskudsvis, indtil der forelå en afklaring af ansvars- og betalingsforholdet. Der blev derfor på forslag til tillægsbevilling for 1988 under anlægsbevilling afsat et beløb på 200.000 kr. til dækning af udgifterne til den igangsatte undersøgelse, ligesom der blev overført et beløb på 1.300.000 kr. til 1989 til eventuel dækning af udgifter til forstærkning af skrænten.

Kystinspektoratet har hidtil afholdt udgifter på ca. 140.000 kr., mens rådgiverne har afholdt deres egne lønudgifter m.m.

På grundlag af de udførte beregninger er der udarbejdet et skitseprojekt til stabilisering af skrænten. Udgiften til udførelse af arbejdet er kalkuleret til ca. 225.000 kr., og de samlede udgifter incl. projektering, tilsyn og de allerede af Kystinspektoratet og teknikerne afholdte udgifter er skønnet til 450.000 kr.