

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,9	7,5	6,6	-	-
<b>40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke</b>							
Udgift .....	-	-	15,3	39,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	39,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	15,3	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2006
Øvrige beholdninger .....	10,0
I alt .....	10,0

Den videreførte bevilling på 10 mio. kr. er afsat til den igangværende istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke i overensstemmelse med aktstykke 67 08/12/2005. Bevillingen på 10 mio. kr. forventes udmøntet i 2006.

#### 30. Istandsættelse af kirker m.v. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker m.v., jf. nedenstående oversigt.

##### Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	30.000
3. Istandsættelse af kirker m.v.	11.240.000
I alt	11.300.000

#### 35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af de kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2008.

Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører blandt andet kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet. Totaludgiften forventes at beløbe sig til 26,9 mio. kr. (2006-priser).

#### 40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke

I 1968 brændte Margrethespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbretagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen.

Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCO's verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke vil yde et tilskud til projektet.