

I Arsenalet paatænkes de Arbeider med Reparation af Træværket og derpaa følgende Maling fortsat, hvis Begyndelse har fundet Sted i Finantsaaret 1879—80.

I Værftsbrovagten foreslaas forskjellige mindre Arbeider, hvortil der i høi Grad trænges.

Dplagsffuret paa Laboratoriet. Paa Grund af den indskrænkede Plads, som nu haves til de forskjellige Arbeider paa Laboratoriet, hvor det af Hensyn til Faren ved Omgang med explosive Stoffer er ønskeligt at sprede Arbeidet saa meget som muligt, er det nødvendigt at foretage en Udvidelse af dette Skur.

Forlaget gaar ud paa at ombygge, udvide og sammenbygge Dplagsffuret med Krudtprøvehuset, hvis Dimensioner i Bredde og Høide det erholder, medens Længden omtrent bliver som hidtil. I denne Anledning forhøies Ringmuren, der danner Skurets Bagvæg, medens de øvrige Ydervægge gjøres af Bindingsværk paa Betonfundament. Udvendig beklædes Bindingsværket med Brædder og dækkes Taget med Skifer som ved Krudtprøvehuset. Gulvet lægges af Brædder paa Betonunderlag. Skurets tvende Lokaler forsynes med Kaffelovne.

Den dækkede Bei:

Krudtmagasinet Nr. 3. Det i Nebanform opførte Magasin er delt i 4 store Lokaler, hvoraf de 2 forreste i høi Grad trænge til at erholde nye Gulve paa Grund af Svamp og Raadenskab i de nuværende. Det nye Trægulv paatænkes udført paa et Betonunderlag ligesom ved det i 1878 istandsatte Lokale i Magasin Nr. 4. Endvidere foreslaas 4 Fag Vinduer med Skodder anbragte, for at høde paa det mangelfulde Lys i Magasinet, og 3 Døre i Skillerummene mellem de 4 Lokaler for at undgaa Transport under aaben Himmel fra det ene Lokale til det andet; endelig et Stakit i Nebanens Strube for at tilveiebringe fuldstændig Afspærring.

Krudtmagasinet Nr. 4 trænger af samme Grunde som anført for Nr. 3 til nyt Gulv, men kun i eet Lokale, og kun til 2 Fag Vinduer med Skodder. Derimod er ligesom for Nr. 3 foreslaaet de 3 indvendige Døre og Stakitet i Struben.

Krudtmagasinet Nr. 5 behøver kun af de nævnte Foranstaltninger 4 Fag Vinduer med Skodder og de 3 indvendige Døre.

De optagne Arbeider efter Husbesigtelse ved Værftets Bygninger ere samlede i følgende Oversigt: