

Bygningen Litra H, Samlingsstue for Mandstab, Belægning m. m., er af Grundmur med Tegltag og aldeles kassabel.

Bygningen Litra K, Belægningslokaler, er af Grundmur med Tegltag; Tag og Tagværk mindre godt; endel Bjælker ere kassable; Bygningen trænger til udvendig Afspudsning og mangler Tagrender; nogle Gulve ere kassable, og endel Vinduer og Døre reparable; 2 udvendige Trapper ere af Træ.

Bygningen Litra L, Belægningslokaler, Sygestue m. m., er af Grundmur med Tegltag; Tag og Tagværk meget daarligt; Bygningen trænger til udvendig Reparation og Afspudsning, mangler Tagrender; endel Vinduer og Døre reparable; 2 udvendige Trapper ere af Træ.

Bygningen Litra M, Vælgmedie m. v., Bindingsværk med Tegltag og et Bræddes-Vælgstue, er kassabel.

Bygningen Litra N, Staldbygning, er af Grundmur med Tegltag; den er i det Hele meget maadelig, temmelig lav, mangler Gibsloft, Brolægning, Sernkrybber, Sernhøjhækker m. m.

Latrinerne ere for største Delen gamle og mindre gode.

Ridebanen er ret god, men mangler Afledning for Vandet.

Veiene langs Bygningerne ere meget slet brolagte, og en ordnet Vandafledning mangler for største Delen.

Müller.

Til Ingeniørkorpset.