

		Kr. Ø.	Kr.	Kr.
	Overført...	9,000.		10,180.
Hertil kommer:				
Honorar for Tilsyn med Bygnings- væsenet .....	660 Kr.			
Honorar til Fyrbøderen ved Damp- kedlerne .....	600 —			
Til Bygningsinventariets Vedligehol- delse .....	800 —			
		2,060.	11,060.	

### Hovedudbedringer:

- a. Ombygning af Kælderetektoriferen med Kalori-  
feren A. efter vedlagte Overslag af Overmaste-  
r Kähler .....
 1,000. | ÷ |

Indkassen i Kaloriferen A. er saa medtaget, at  
man ikke tør risikere at bruge den længere  
i denne Tilstand end i Vinteren 1890-91.

b. Opsætning af en Jernskorsten med tilhørende  
Barduner ifølge hoslagte Tilbud fra C. F.  
Nielsen og Vindegaard .....
 1,166. | ÷ |

Denne Jernskorsten agtes opsat ovenpaa  
Dampskorstenen for at forhøje denne, der er  
meget for lav, hvorved dels vil vindes en  
ikke ubetydelig Kulbeparelse, dels vil Røgens  
Medslag, som hidtil har været til stor Ulempe  
for Fængslets Ventilation, forhaabentlig  
undgaas. Skorstenen er for svag til at  
bære en paamuret Forhøjelse.

c. Eftersyn og Istandsættelse af Vinduerne efter  
Profesor D. Petersens medfølgende Over-  
slag .....
 1,388. 45 | ÷ |

Denne Hovedreparation er foranlediget af  
Lejlighedshyret i Foraaret 1890, hvorved  
det konstateredes, at de anførte Vinduer, der  
ikke have været fornyede siden Opførelsen i  
1857, ere i en saa skrøbelig Tilstand, at de  
ikke længer kunne vedligeholdes i tilbørlig  
Stand.

d. Istandsættelse af den østre Ringmur efter ved-  
lagte Overslag af Samme .....
 4,692. 24 | ÷ |

Efter at et mindre Stykke af Ringmuren i Fjor-  
til Prøve med godt Resultat er bleven af-  
dækket med Beton, ønskes efterhaanden Tag-  
stenene paa hele Ringmuren afløste af Beton,  
og der foreslaas at begynde mod østre Side,  
som er mest medtagen. Trods kostbare Re-  
parationer frikse nemlig de nubbørende Tagsten  
idelig itu, hvorved Vandet trænger ned i  
Muren og ødelægger den.

afrundet . . . 8,250.

---

19,310.

Alt overføre . . . 29,490,