

Anm. til § 23: Marineministeriet.

Amager:

Materialskuret ved faste Batteri. Reparation af Beskædningen og af en Port samt Omalning af Beskædning, Porte, Skodder, Tagrender og Rødløbsrør.

De optagne Arbejder efter Husbesigtelse ved Værftets Bygninger, etstcl. Søminekorpsets Bygninger, ere samlede i følgende Oversigt:

	Arbejder efter Husbesigtelse ved Værftets Bygninger.	Bygningsvæsenet.		Særlige Ansfaffelser.			S alt.
		Arbejdskræft.	Materialer.	Murerarbejde.	Malerarbejde.	Andre Sømandsarbejder.	
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Nyhholm.	Patrinen ved Sexti Batteri ...	641	401	54	44	160	1,300
	Spanteloftsbygningen	27	36	150	225	62	500
	Flaadens Inventariemagasin ..	117	233	—	—	—	350
Frederiks- holm.	Nordre Masteskure	1,125	2,125	243	—	1,207	4,700
	do.	995	1,918	184	20	383	3,500
	Hovedmagasinbygningen	250	219	1,000	135	2,196	3,800
	Uldre og ny Kontorbygning ...	371	498	243	518	370	2,000
	Exercer- og Gymnastikhus ...	99	150	—	335	16	600
	Taffelloftsbygningen	1,144	2,940	75	200	141	4,500
do.	200	82	150	1,464	1,904	3,800	
	Snedterværkstedbygningen ...	1,245	2,850	385	170	350	5,000
Dokø.	Svedekisten	530	70	20	20	3,360	4,000
	Nordre Arbejdsbygning og Sku- ret i Strøehaven	120	473	232	3	12	840
	Huset til Opbevaring af Svært Skyts og Artilleriets Kontor- bygning	187	68	20	1,275	450	2,000
	Patrinsbygning	715	754	36	80	275	1,860
Arsenalø.	Arsenalets Kuglegaard	481	273	—	—	746	1,500
	Arsenalets søndre Bygning ...	665	779	43	655	208	2,350
	Laboratoriet	45	62	65	8	20	200
Rvintusvej.	Rrudttaarne og Rrudtmagasiner	1,359	2,065	352	—	24	3,800
Christians- havns Enveloppe.	Rrudtmagasinerne Nr. 3, 4 og 5	352	248	—	—	—	600
Amager.	Materialskuret ved faste Batteri	40	30	—	124	6	200
	Salt ...	10,708	16,274	3,252	5,276	11,890	47,400

2. Arbejder efter Husbesigtelse ved Søminekorpsets Bygninger:

a. Værftet (herunder Rvintus).

Forskellige Magasiner. Herunder er optaget et Beløb af 1,000 Kr. saaledes som opført paa tidligere Finanslovsforslag.

Foretagne Lovforslag m. m.