

Vedlagte Pejlingskort over Ringkøbing Fjords Udløb ved Hvide Sande viser med sorte Linier og Tal Resultaterne af en i Oktober d. A. foretagen Opmaaling. Med grønne Linier er indlagt Kystlinierne i Oktober 1913 og med røde Linier Kystlinierne den 18. November d. A.

Det fremgaar heraf, at der i det forløbne Aar er foregaaet en betydelig Bortskæring paa begge Sider af Kanalen saavel paa Havsiden som paa Fjordsiden. Imidlertid ses de to Høfder Nord for Kanalen at have en heldig Virkning.

De tragtformede Fordybninger paa hver Side af Sikringslinien, hvor der i Oktober Maaned 1913 i en Afstand af 50 m fra Linien fandtes Dybder af ca. 18 m, har i Oktober 1914 i en Afstand af 60 m fra Linien en Dybde af 23,4 m udenfor og 21,6 m indenfor Linien. En Opmaaling den 18.—21. November d. A. viser en Dybde af 28 m udenfor og 19,2 m indenfor Linien. Indenfor er Dybden altsaa aftaget, medens den er tiltaget i en betænkelig Grad udenfor, alt sandsynligvis som en Følge af overvejende udgaaende Strøm i den sidste Maaned.

København, den 23. November 1914.

V. Westergaard.